

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Gerätelese	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handinterne Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech-/Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegeräteverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
1	Apple iPhone	✓	✓		✓		✓	0-07-0258-0.07	3.0(7a341)
2	Apple iPhone 3G	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.07	4.2.1 (8a306)
3	Apple iPhone 3GS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.07	6.1.2 (10b146)
4	Apple iPhone 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.07	7.0.2 (11a501)
5	Apple iPhone 4S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.07	7.0.4 (11b554a)
6	Apple iPhone 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.08	8.1 (12b411)
7	Apple iPhone 5c	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.08	8.1 (12b411)
8	Apple iPhone 5s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.08	8.1 (12b411)
9	Apple iPhone 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.08	8.0.2 (12a405)
10	Apple iPhone 6 Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.08	8.0.2 (12a405)
11	ASUS Solaris	✓	✓		✓		✓	0-07-0258-0.02	v4.2.2 wwe
12	BlackBerry 8100 Pearl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	v4.5.0.69
13	BlackBerry 8110 Pearl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	v4.5.0.55
14	BlackBerry 8220 Pearl Flip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v4.6.0.94
15	BlackBerry 8300 Curve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	v4.5.0.182
16	BlackBerry 8310 Curve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	v4.5.0.180
17	BlackBerry 8520 Curve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v4.6.1.286
18	BlackBerry 8800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	v4.5.0.174
19	BlackBerry 8900 Curve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v5.0.0.411
20	BlackBerry 9000 Bold	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v4.6.0.40(platform 4.0.0.82)
21	BlackBerry 9100 Pearl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v5.0.0.696(platform 6.2.0.57)
22	BlackBerry 9105 Pearl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v5.0.0.696(platform 6.2.0.57)
23	BlackBerry 9320 Curve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v7.1.0.398(platform 9.49.0.31)
24	BlackBerry 9360 Curve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v7.1.0.336
25	BlackBerry 9380 Curve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v7.1.0.470(platform 9.32.0.108)
26	BlackBerry 9500 Storm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v4.7.0.41 pl 4.0.0.40
27	BlackBerry 9520 Storm2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v5.0.0.497 pl 4.2.0.221
28	BlackBerry 9630	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v4.7.1.20 pl 4.1.0.15
29	BlackBerry 9700 Bold	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v5.0.0.979
30	BlackBerry 9780 Bold	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v6.0.0.668 pl 6.6.0.236
31	BlackBerry 9790 Bold	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v7.0.0.528
32	BlackBerry 9800 Torch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v6.0.0.534 pl 6.6.0.200
33	BlackBerry 9810 Torch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v7.1.0.342 pl 5.1.0.276
34	BlackBerry 9860 Torch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v7.0.0.261
35	BlackBerry 9900 Bold Touch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v7.0.0.585
36	BlackBerry Q5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v10.2.0.429
37	BlackBerry Q10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v10.2.1.537
38	BlackBerry Z10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v10.2.0.424
39	BlackBerry Z30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	10.2.1.3062
40	HTC 7 Mozart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 7.5radio 5.71.09.02a_22.51.50.21u

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min),
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com



funktioniert



* Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) Page 1/8
<http://www.bury.com/applet2nd>



1 Nur vom Telefon



** Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys)
<http://www.bury.com/applet3rd>



2 E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Geräteraste	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handyinterne Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech/ Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefontsoftware / Kommentare
41	HTC 7 Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 7.5radio 5.71.09.02a_22.51.50.21u
42	HTC v1615 (Kaiser)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	1.56.161.4radio 1.27.12.11
43	HTC Desire	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 2.2.2sw. nr. 2.29.110.6
44	HTC Desire HD	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 2.3.5sw. nr. 3.12.405.1
45	HTC Desire S	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 2.3.52.10.401.8
46	HTC Desire X	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 4.1.1sw. nr. 2.23.118.2
47	HTC Desire Z	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 2.3.3sw. nr. 2.42.405.4
48	HTC Desire 310	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 4.2.2sw. nr. 1.00.118.4
49	HTC EVO 3D X515m	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 4.0.3sw. nr. 3.28.401.1
50	HTC Incredible S	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 2.2.1sw. nr. 1.36.405.1
51	HTC Legend	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 2.2sw. nr. 3.14.161.1
52	HTC Magic	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	android 1.5crb43
53	HTC Hero / T-Mobile G2 Touch	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	fw: 2.1update 13.31.111.1
54	HTC One	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.2.22.24.111.5
55	HTC One M8	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.32.22.401.5
56	HTC ONE mini	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.23.10.401.6
57	HTC One S	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.13.16.111.10
58	HTC One V	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.3sw. nr. 2.22.111.1
59	HTC One X	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4sw. nr. 2.17.401.2
60	HTC Sensation	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android os 4.0.3sw. nr. 3.33.111.7
61	HTC Tattoo	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	sw 1.67.405.6
62	HTC Touch	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	1.11.405.18 wweradio 02.93.90
63	HTC Touch2	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	1.28.407.4 (66092)
64	HTC Touch 3G	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	2.32.407.2 (44800)
65	HTC Touch Cruise	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	3.13.407.0 ger1.59.42.15
66	HTC Touch Diamond	✓	✓		✓		✓	0-07-0258-0.02	1.93.407.1 gerradio 1.00.25.05
67	HTC Touch DIAMOND 2		✓		✓		✓	0-07-0258-0.02	radio 2.53.407.6 (76952) ger
68	HTC Touch Dual	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	1.31.407.091.58.16.27
69	HTC Touch HD	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	rom: 1.56.407.2 (43972) ger
70	HTC HD mini	✓	✓		✓		✓	0-07-0258-0.01	rom: 1.36.479.1 (94538) wwe
71	HTC HD2	✓	✓		✓		✓	0-07-0258-0.01	3.14.407.2 (04666) ger
72	HTC HD7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 7.5radio sw:5.71.09.02a_22.51.50.21u
73	HTC Touch Pro	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	1.60.161.1 wwe1.01.25.16
74	HTC Touch Pro2	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	radio 2.07.407.1 (80303) ger
75	HTC TyTN II	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	3.28.405.0 wweradio 1.65.16.25
76	HTC Wildfire	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.2.12.24.162.1
77	HTC Windows Phone 8X	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8radio sw:1.14b.32.19.06_15.42.32.19
78	HTC S730	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.02	1.31.407.0
79	HTC XDA Orbit 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.02	1.25.206.3 wwe
80	HUAWEI Ascend P1 U9200	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.3u9200-1v100r001c00b219

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min),
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com



funktioniert



* Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet2nd>



1 Nur vom Telefon



** Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet3rd>



2 E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Geräteraste	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handytierne Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech-/Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
81	LG BL20 New Chocolate	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	bl20 v10j
82	LG BL40 New Chocolate	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	bl40-msm76xx-v10b-nov-06-2009-de
83	LG E960 Nexus 4	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2kot49h
84	LG Nexus 5	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.4ktu84p
85	LG G2 D802	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.2.2d80210a-262-01
86	LG G2 mini LTE (D620r)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2v10c-260-01
87	LG G3 (D855)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2v10i-260-01
88	LG GC900 Viewty Smart	✓	✓		✓	✓			gc900at_v10b
89	LG GD900 Crystal	✓	✓		✓		✓	0-07-0258-0.01	gd900at_v10c
90	LG G Flex (D955)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2d95520a-262-02
91	LG GM750	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v10h
92	LG GT500	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	gt500-v10i
93	LG KC550	✓	✓		✓				kc55at-00-v10b-234-10-tsc-may-28-2008
94	LG KE 850 PRADA	✓	✓		✓				ke850p40-eur-v10g xxx-xx
95	LG KF 750 Secret	✓	✓		✓				kf750-v10a-24042008
96	LG KG 810	✓	✓		✓				kg810p64 eur v10g xxx-xx
97	LG KM 900 Arena	✓	✓		✓				km900at_v10t
98	LG KU 990	✓	✓		✓				ku990_v10b
99	LG P710 Optimus L7 II	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2 sw lg-p71010e-eur-xx
100	LG P760 Optimus L9	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2 sw lg-p76020h-eur-xx
101	LG P880 Optimus 4X HD	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2 sw lg-p88020a-232-10
102	LG P970	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.4 sw lg-p970-v20h
103	LG Optimus 2X (P990 Optimus Speed)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.4sw lge lgp990-v20e
104	Motorola DEFY (MB525)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.2.2joreu_u3_3.4.2_179-6.1
105	Motorola DEFY+ (MB526)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.64.5.1-134_dfp-231
106	Motorola KRZR K1	✓	✓	✓	✓	✓			r4527_g_08.22.07r
107	Motorola RIZR Z8	✓	✓		✓	✓			espoo_u_46.03.e3g_0000053e
108	Motorola Milestone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.2.1shols_u2_05_26.0
109	Motorola Milestone 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.4nk: mils2_u6_4.1-22
110	Motorola Motoluxe (XT615)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.7nk: 1_67c_4035
111	Motorola RAZR i XT890	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.29.8.21-50_smi-26.1358455837
112	Motorola RAZR V3	✓	✓	✓	✓				r374_g_0e40.3cr
113	Motorola RAZR V3i	✓	✓	✓	✓				r479_g_08.b4.85r
114	Motorola RAZR V3x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	r252211ld_u_85.92.70r
115	Motorola RAZR V3xx	✓	✓	✓	✓	✓			r26111ld_u_96.67.32r
116	Motorola RAZR XT910	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.29.98.21-124_spuem-14
117	Motorola RAZR2 V8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	r601_g_80.42.39r
118	Motorola RAZR2 V9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	r263313_u_a0.01.10r31
119	Motorola U6	✓	✓	✓	✓				r478_g_08.83.76r_a
120	Nokia 113	✓	✓		✓		✓	0-07-0258-0.04	v 03.24

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min), E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com



funktioniert



* Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) Page 3/8
<http://www.bury.com/applet2nd>



1 Nur vom Telefon



** Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys)
<http://www.bury.com/applet3rd>



2 E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Geräteraste	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handynetwne Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech/ Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
121	Nokia 208.1	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 06.01
122	Nokia 500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	111.020.0059
123	Nokia 515	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 07.01
124	Nokia 2323 classic	✓	✓		✓	✓			v 06.46
125	Nokia 2330 classic	✓	✓		✓	✓			v 06.46
126	Nokia 2700 classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	v 09.97
127	Nokia 2730 classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	v 10.45
128	Nokia 3110c	✓	✓	✓	✓	✓			v07.21
129	Nokia 3710 fold	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v09.73
130	Nokia 5200	✓	✓	✓		✓	✓	0-07-0258-0.01	v07.21
131	Nokia 5230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 11.0.054
132	Nokia 5500	✓	✓	✓		✓			v 04.60
133	Nokia 5530 XpressMusic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 11.0.054
134	Nokia 5630 XpressMusic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 012.008
135	Nokia 5730 XpressMusic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	210.12.87
136	Nokia 5800 XpressMusic	✓	✓	✓	✓	✓			v 51.0.006
137	Nokia 6103	✓	✓			✓	✓	0-07-0258-0.01	v04.90
138	Nokia 6110 Navigator	✓	✓	✓	✓	✓			v06.01
139	Nokia 6124c	✓	✓	✓	✓	✓			v04.34
140	Nokia 6125	✓	✓	✓		✓			v05.43
141	Nokia 6111	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v03.82
142	Nokia 6210 Navigator	✓	✓	✓	✓	✓			v05.16
143	Nokia 6220 Classic	✓	✓	✓	✓	✓			v04.13
144	Nokia 6233	✓	✓	✓		✓			v05.60
145	Nokia 6234	✓	✓	✓		✓			v05.60
146	Nokia 6288	✓	✓	✓		✓			v06.43
147	Nokia 6300	✓	✓			✓			v 07.21
148	Nokia 6300i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v04.93
149	Nokia 6301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	v 09.40
150	Nokia 6303 classic	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 10.80
151	Nokia 6500c	✓	✓		✓	✓			v 09.48
152	Nokia 6600i Slide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 36.16
153	Nokia 6700 classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v13.21
154	Nokia 6710 Navigator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	031.022
155	Nokia 6720 classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	031.022
156	Nokia 6760 slide	✓	✓	✓	✓	✓			v 03.38
157	Nokia 6822	✓	✓	✓		✓			v4.48
158	Nokia 7900 Prism	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v04.84
159	Nokia 8600 Luna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v04.04
160	Nokia Asha 300	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v07.57

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min), E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com

✓ funktioniert

✓ 1 Nur vom Telefon

✓ 2 E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

✓ * Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet2nd>

✓ ** Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet3rd>

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Geräteraste	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handysinterne Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech/Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegeräteverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladetikett)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
161	Nokia Asha 311	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v05.92
162	Nokia C2-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10-04-0069-0	v 11.40
163	Nokia C2-02	✓	✓		✓	✓			v 06.96
164	Nokia C3-00	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.04	v 08.63
165	Nokia C3-01 Touch and Type	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v05.65
166	Nokia C5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v031.022
167	Nokia C5-00 5MP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v073.001
168	Nokia C5-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 23.0.015
169	Nokia C6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	v 42.0.004
170	Nokia C7-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.04	symbian belle111.40.1511
171	Nokia E5-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 071.003
172	Nokia E6-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	symbian bellesw: 111.140.0058
173	Nokia E7-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	symbian bellesw: 111.030.0609
174	Nokia E50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.04	v07.36.0.0
175	Nokia E51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	v401.34.11
176	Nokia E52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	091.003
177	Nokia E55	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	034.001
178	Nokia E61i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.04	v 3.0633.69.00
179	Nokia E66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	v 501.21.001
180	Nokia E70	✓	✓		✓				v3.0633.09.04
181	Nokia E71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	500.21.009
182	Nokia E72	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.04	053.001
183	Nokia E75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	110.48.125
184	Nokia E90	✓	✓	✓	✓	✓			v300.34.84
185	Nokia Lumia 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8.0sw 2.0.242020.8
186	Nokia Lumia 610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 7.5radio sw:1.0.66.00
187	Nokia Lumia 625	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8.1radio sw:3.2.28072.7
188	Nokia Lumia 800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 7.5radio sw:1.6.00.24
189	Nokia Lumia 820	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8.0radio sw:1.0.202075.3
190	Nokia Lumia 900	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 7.8radio sw:2.1.75.25
191	Nokia Lumia 920	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8.0radio sw:1.0.202075.3
192	Nokia Lumia 925	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8.0radio sw:3.2.04033.1
193	Nokia Lumia 1020 (909)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8.0radio sw:3.2.04047.1
194	Nokia N8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	symbian bellesw: 111.040.1511
195	Nokia N9	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 40.2012.21-3.342.01.1_pr_342
196	Nokia N70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-10-04-0069-0	v5.0705.3.0.1
197	Nokia N76	✓	✓		✓	✓			v31.0.014
198	Nokia N78	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v30.011
199	Nokia N79	✓	✓	✓	✓	✓			v 20.175
200	Nokia N82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 31.0.016

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min),
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com

✓ funktioniert

✓ 1 Nur vom Telefon

✓ 2 E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

✓ * Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet2nd>

✓ ** Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet3rd>

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Geräteraste	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handynetw Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech-/Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
201	Nokia N85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 31.002
202	Nokia N86 8MP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	21.006
203	Nokia N96	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v30.033
204	Nokia N97	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 22.0.110
205	Nokia N97 mini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 30.0.004
206	Nokia N900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	21.2011.38-1
207	Nokia X3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 11.00
208	Nokia X6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 40.0.002
209	Nokia X7-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	v 111.040.1511
210	RugGear LM802B	✓	✓	✓	✓	✓			78
211	RugGear P860 Explorer	✓	✓	✓	✓		✓	0-07-0258-0.01	78
212	RugGear RG210 Swift II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.5rg210_overseas_v01_20130125
213	Samsung Ace S5830	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.3 sw s5830xwkp5
214	Samsung B2700	✓	✓	✓	✓	✓			b2700xxib2
215	Samsung B3410		✓		✓	✓			b3410xxik4
216	Samsung B7330 OmniaPro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	b7330xxig2
217	Samsung B7610 OmniaPro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	b7610xxik2
218	Samsung E2121B	✓	✓	✓	✓				e2121bxxkc1
219	Samsung G386F Galaxy Core LTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.2.2jdq39.g386fxuanb4
220	Samsung G800F Galaxy S5 mini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2kot49h.g800fxu1anj2
221	Samsung G900F Galaxy S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2kot49h.g900fxu1ance
222	Samsung I8000 Omnia II		✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	i8000xxii6
223	Samsung I8150 Galaxy W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.6i8150xxlmi
224	Samsung I8160 Galaxy Ace 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.5i8160xxli2
225	Samsung I8190 Galaxy S III mini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2i8190xxamg4
226	Samsung i8320 Vodafone 360 H1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	i8320buik1
227	Samsung I8700 Omnia 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 7.5radio sw:2424.11.9.1
228	Samsung I8750 Ativ S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	windows phone 8.0radio sw: 2424.13.5.1
229	Samsung i8910 Omnia HD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	i8910xxie7
230	Samsung I9000 Galaxy S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.6i9000xxjw4
231	Samsung I9001 Galaxy S Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.6i9001xxkq7
232	Samsung I9100 Galaxy S II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4i9100xxlq6
233	Samsung I9195 Galaxy S 4 mini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.2.2 i9195xxubmj7
234	Samsung I9300 Galaxy S III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2i9300xxemc2
235	Samsung I9505 Galaxy S4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.3i9505xxuemj7
236	Samsung N7000 Galaxy Note	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 n7000xxlrr
237	Samsung N7100 Galaxy Note II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2 n7100xxdme6
238	Samsung N9005 Galaxy Note 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.3jss15j.n9005xxudmj7
239	Samsung S3650 Corby	✓	✓	✓	✓	✓			s3650xxii3
240	Samsung S5230 Avilla	✓	✓	✓	✓	✓			s5230bvie3

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min), E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com



funktioniert



Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet2nd>



Nur vom Telefon



Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet3rd>



E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Geräteraste	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handytierne Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech-/Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegeräteverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
241	Samsung S5260 Star II	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	s5260xxk4
242	Samsung S5360 Galaxy Y	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.6 s5360xxle1
243	Samsung S5570i Galaxy Mini	✓	✓		✓	✓			android 2.3.6 s5570ixld6
244	Samsung S5690 Galaxy Xcover	✓	✓		✓	✓			android 2.3.6 s5690xxll1
245	Samsung S6500 Galaxy mini 2	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.6 s6500xxlk2
246	Samsung S7220	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	s7220xxib7
247	Samsung S7500 Galaxy Ace Plus	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.6s7500xxik1
248	Samsung S7560 Galaxy Trend (Ace II X)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4s7560xxamf1
249	Samsung S7710 Galaxy Xcover 2	✓	✓		✓	✓			android 4.1.2s7710xxamb5
250	Samsung S8000 Jet	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	s8000xxif5
251	Samsung S8500 Wave	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	s8500xxkf3
252	Samsung S8530 Wave II	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	s8530xxjka
253	Samsung S8600 Wave 3	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	s8600xxld1
254	Samsung SGH-F480	✓	✓		✓	✓			f480bohe3
255	Samsung SGH-F700v	✓	✓		✓	✓			f700amgj8
256	Samsung SGH-G800	✓	✓		✓	✓			g80lakhb1
257	Samsung SGH-U900	✓	✓		✓	✓			u900bohd2
258	Samsung SGH-i550	✓	✓		✓	✓			i550akhe2
259	Samsung SGH-i900 OMNIA 8GB	✓	✓		✓				i900xxib2
260	Samsung SGH-i900 OMNIA 16GB	✓	✓		✓				i900boh2
261	Samsung SGH-X820	✓	✓		✓				x820anff1
262	SONY Xperia E (C1505)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.1 sw 11.3.a.2.23
263	SONY Xperia P (LT22i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 6.1.1.b.1.54
264	SONY Xperia S (LT26)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2 6.2.b.1.95
265	SONY Xperia SP (C5303)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2 sw 12.0.a.1.257
266	SONY Xperia T (LT30p)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.1.2 9.1.a.1.140
267	SONY Xperia T2 Ultra (D5303)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.3 sw 19.1.1.a.0.165
268	SONY Xperia Tipo (ST21i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 11.0.a.22
269	SONY Xperia U (ST25i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 6.1.1.b.1.10
270	SONY Xperia Z Ultra (C6833)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.4 sw 14.4.a.0.108
271	SONY Xperia Z1 (C6903)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2 sw 14.3.a.0.757
272	SONY Xperia Z1 Compact (D5503)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.4 sw 14.4.a.0.118
273	SONY Xperia Z2 (D6503)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.4.2 sw 17.1.a.2.55
274	Sony Ericsson Aino	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	r7ba084
275	Sony Ericsson C510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	r1fa035
276	Sony Ericsson C702	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	r3aa054
277	Sony Ericsson C902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	r3eg004
278	Sony Ericsson Elm	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	r7ca061
279	Sony Ericsson G502	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	r1fa031
280	Sony Ericsson G900	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	1203-6566r9n002

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min),
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com

- ✓ funktioniert
- ✓ * Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet2nd>
- ✓ 1 Nur vom Telefon
- ✓ ** Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet3rd>
- ✓ 2 E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Nr.	Typ	Aktivierung der Bluetooth-Verbindung via Geräteraste	Aktivierung der REDIAL-Funktion des Handys	Zugriff auf handynetw Sprachwahl (Voice-Tags)	Möglichkeit in den Freisprech/ Privatmodus mit Telefonoder Bluetooth-Gerätetasten zu schalten	A2DP wird unterstützt	Ladegeräteverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefontsoftware / Kommentare
281	Sony Ericsson K550i	✓	✓		✓	✓			r8ba024
282	Sony Ericsson Satio (Idou)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.05	r1bb041
283	Sony Ericsson W660i	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	r8bb001
284	Sony Ericsson W890i	✓	✓		✓	✓			r1fa035
285	Sony Ericsson Vivaz	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	1224-4699_r2ak006
286	Sony Ericsson Xperia active (ST17)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 4.1.b.0.587
287	Sony Ericsson Xperia Arc (LT15i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 4.1.b.0.587
288	Sony Ericsson Xperia Arc S (LT18i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 4.1.b.0.587
289	Sony Ericsson Xperia neo V (MT11i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 4.1.b.0.587
290	Sony Ericsson Xperia ray	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 4.0.4 sw 4.1.b.0.587
291	Sony Ericsson Xperia X8	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.1.12.1.1.c.0.0
292	Sony Ericsson Xperia X10	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.3.3sw: 3.0.1.g.0.75
293	Sony Ericsson Xperia X10 mini (E10i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.1-update12.1.1.c.0.0
294	Sony Ericsson Xperia X10 mini pro (U20i)	✓	✓		✓	✓	✓	0-07-0258-0.01	android 2.1-update12.1.1.a.0.6

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 1805 842 468*, Faxline: (0) 1805 842 329* *(14ct/min),
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com

- ✓ funktioniert
- ✓ * Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 2nd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet2nd>
- ✓ 1 Nur vom Telefon
- ✓ ** Telefonbuch und Anruflisten nur vom Handy (mit installiertem 3rd Edition Applet für Nokia Handys) <http://www.bury.com/applet3rd>
- ✓ 2 E-Mail-Lesen funktion nur vom Handy mit installiertem Applet für BlackBerry (Email Read Patch) http://www.bury.com/blackberrypatch/index_de.html

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.