

E-Mail Lese Funktion für BlackBerry

Die aktuelle Version 1.4.2. unterstützt folgende Funktionen:

- Einen E-Mail-Account (Standard-E-Mail-Account)
- Neue ankommende E-Mails werden automatisch mit der CC 9060 synchronisiert.
- 30 E-Mail pro Nutzer (bei Erhalt der 31. E-Mail wird die älteste gelöscht)
- 2000 Zeichen werden pro E-Mail synchronisiert. (Das bedeutet, dass bei längeren E-Mails lediglich der Anfang vorgelesen wird.)
- Die E-Mails werden auf der CC 9060 gespeichert, so dass sie nach erneutem Anlassen des Fahrzeugs solange zur Verfügung stehen, bis mit der nächsten Synchronisierung neue Nachrichten gespeichert werden.

Änderungen in Bezug auf die Vorgängerversion:

- Synchronisierung der E-Mails über den BlackBerry Enterprise server
- Verbesserte Synchronisierung der E-Mails über den BlackBerry Internet Service

Bitte lesen Sie vor der Installation des Patches folgende Hinweise:

- Das Patch synchronisiert nur E-Mails mit der Freisprecheinrichtung, falls Sie den **BlackBerry Internet Service** nutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Account auf Ihrem BlackBerry Mobiltelefon konfiguriert ist. Der BlackBerry Internet Service sollte aktiviert und die Einstellungen innerhalb des **Service Book** sollten stimmig sein. Tipps finden Sie dazu unter (de.blackberry.com/support/ (deutsche Version) und eu.blackberry.com/eng/support/blackberry101/email.jsp (englische Version) oder kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter oder Service-Provider.
- Vergewissern Sie sich, dass sich auf Ihrer CC 9060 die Software-Version [v174 oder höher befindet](#).
- Überprüfen Sie die Software-Version auf Ihrem BlackBerry. Der *E-Mail read patch* funktioniert nur mit bestimmten Software-Versionen. So finden Sie heraus, welche Software sich auf Ihrem BlackBerry befindet:
 1. Drücken Sie die Menütaste.
 2. Wählen Sie den Menüpunkt *Optionen* aus.
 3. Danach den Menüpunkt *Info*.
 4. Die Software-Version wird zuerst angezeigt. In Klammern wird die "Platform-Version" angezeigt.
- Mobiltelefone mit Software-Ver. 4.6.x, 4.5.x 4.3.0 und 4.2.1 - bei Eingang einer neuen Nachricht erscheint ein Alarmsymbol auf dem Display der CC 9060, die E-Mail wird vorgelesen.
- Andere Software-Versionen werden vom *E-Mail read patch* nicht unterstützt.
- E-Mail-Text wird nur als normaler Text angezeigt. Text im HTML-Format (z. B. fett oder kursiv) und Symbole (z. B. Smileys) werden hingegen nicht dargestellt. In diesem Fall erscheint die Meldung "Text format not supported".
- Es werden nur Zeichen des ASCII - Codes dargestellt. Spezielle Zeichensätze wie z. B. für Chinesisch werden nicht unterstützt.

So installieren Sie das Patch:

1. Stellen Sie **mit Ihrem BlackBerry** eine Internetverbindung her.
2. Gehen Sie zu der folgenden Webseite: bury.com/blackberrypatch
3. Markieren Sie den Link zur Datei *EmailReadPatch.jad*
4. Sie werden gefragt, ob Sie diese Datei herunterladen / installieren möchten. Klicken Sie auf *Herunterladen*.
5. Wenn sich eine Version des BURY e-mail read patch bereits auf Ihrem Telefon befindet, werden Sie gefragt, ob dieses ersetzt werden soll - antworten Sie *Ja*.
6. Anschließend schalten Sie das Mobiltelefon aus und entfernen für einige Sekunden den Akku. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das Patch nach dem erneuten Einschalten korrekt ausgeführt wird.

Wichtiger

Hinweis

Die Funktion "E-Mail-Lesen" der CC 9060 wurde implementiert, um dem Nutzer den Eingang einer neuen Nachricht zu signalisieren und um ihm einen kurzen Inhaltsüberblick zu geben. Auch wenn Sie den kompletten Inhalt der E-Mail wissen möchten, sollten Sie den Text nicht lesen, wenn Sie ein Fahrzeug steuern. Lesen oder Schreiben während der Fahrt gefährdet aufs Äußerste Ihre Sicherheit und die aller Verkehrsteilnehmer. Zum Telefonieren sollten Sie aus demselben Grund eine Freisprecheinrichtung benutzen.